

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по
Ханкайскому
муниципальному району
департаamenta труда и
социального развития
Приморского края
Т.П.Костенко
«30» июня 2015г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 692676, Приморский край, Ханкайский район, с.Мельгуновка, ул. Космонавтов, д.16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 616,7 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да); 3147,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1978, последний капитальный ремонт _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 год, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» » с. Мельгуновка Ханкайского муниципального района Приморского края., МБ ДОУ « Детский сад №19» с. Мельгуновка.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692676, Приморский край, Ханкайский район, с. Мельгуновка, ул. Космонавтов, д. 16.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Ханкайского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень - Рыболов, ул. Октябрьская, 106 тел. 8 (42349) 97-7-41, факс: (842349) 97-7-41, E-mail: hanka_edu@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: народное образование
2.2. Виды оказываемых услуг: обучение и воспитание детей дошкольного возраста
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) в день до 27 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту пешеходное движение

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, К) ДП-И (У, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)

		ДУ-И (К, С, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, Г, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В (О, К, Г, С, У)

**** Указывается:** **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О), ДУ-И (К, С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2018 год

в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

основных структурных элементов объекта **повысится доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

беспрепятственная доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов.

- 4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
- 4.4.1. **Согласование с вышестоящей организацией** (собственником объекта);
- 4.4.2. **Согласование с общественной организацией инвалидов**

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) **не имеется.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
дата _____

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития
Приморского края «Доступная среда». Учимся жить вместе! Информационный портал
(zhit-vmeste.ru)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 2015 г.,
2. Акта обследования объекта от «___» _____ 2015 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по
Ханкайскому
муниципальному району
департаamenta труда и
социального развития
Приморского края
Т.П.Костенко
«___»_____2015г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(объекта социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 692676, Приморский край, Ханкайский район, с. Мельгуновка, ул. Космонавтов, д.16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 616,7 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 3147,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1978, последний капитальный ремонт _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 » с.Мельгуновка, Ханкайского муниципального района», МБ ДОУ «Детский сад №19»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692676, Приморский край, Ханкайский район, с.Мельгуновка, ул. Космонавтов, д.16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности : народное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг : обучение и воспитание детей дошкольного возраста
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 до 7 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность в день) до 27 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДУ-И (К, С, О)	-	

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С, К)	-	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, Г, С, У)	-	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С, К)	-	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В (О, К, Г, С, У)	-	

****Указывается: ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично всем. Территория, прилегающая к зданию и пути движения к объекту доступны всем, основные структурно-функциональные зоны доступны отдельным категориям инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – текущий ремонт 2016-2018 год.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.5. Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития
Приморского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию	на 1 л.
2. Вход (входы) в здание	на 1 л.
3. Пути движения внутри здания	на 3 л.
4. Зона целевого назначения	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенические помещения	на 2 л.
6. Системы информации на объекте	на 1 л.

Председатель рабочей группы:

Годунова Т. Р. – заведующий МБ ДОУ «Детский сад №19»

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель председателя рабочей группы:

Лысак Г.А. – воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 19» с. Мельгуновка

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы:

1. Кочкина А. В.. – заведующий хозяйством МБ ДОУ «Детский сад №19»

(подпись)

(должность,

Ф.И.О.)

2. Прискока Т.В.- инспектор отдела по Ханкайскому муниципальному району
департамента труда и социального развития Приморского края

(подпись)

(должность,

Ф.И.О.)

3. Халаимова Г.Ф. - председатель общества инвалидов Ханкайского района
Приморской краевой общественной организации Всероссийского общества
инвалидов _____

—

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « » _____ 2015г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» 692676, Приморский край, Ханкайский район, с.Мельгуновка,

ул. Космонавтов, д. 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-1, 1-2.	Не выявлены			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1-4, 1-5, 1-6	Нет тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию изменения движения, нарушено асфальтовое покрытие	С	Привести в соответствие	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида (Свод правил СП			

					59.13330.2012)			
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДПВ		1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6,	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Пути движения доступны всем. На прилегающей территории имеется место для парковки автомобиля инвалидов, необходимо установить знак и нанести контур парковочного места. Необходимо произвести ремонт асфальтового покрытия на путях движения.



Фото № 1-1




Фото № 1-2

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» ____ 2015.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» 692676, Приморский край, Ханкайский район, сМельгуновка, ул.Космонавтов, д.16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор -рия)	Содержание	Виды работ

2.1	Лестница (наружная)	нет			Не нанесена яркая контрастная маркировка на верхней и нижней ступени, нет тактильной полосы перед лестницей.	С	Привести в соответствие	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет					Установить пандус	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2-1,2-2,	Площадка не имеет уклона, нарушено цементное покрытие Нет тактильной полосы перед входной дверью	С	Привести в соответствие	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		2-1	Порог более 2,5 см. Дверь без автоматического доводчика.	К, О	Привести в соответствие	ТР
2.5	Тамбур	нет			Не установлены			ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				В соответствии с ГОСТ Р 51261 входные двери шириной не менее 0,9 м (Свод правил СП 59.13330.2012)	К, О, С,		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У) ДУ-И (О, К, С)		2-1а,2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6,	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Здание имеет 4 основных входа, доступных избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У. Необходимо провести работы по капитальному и текущему ремонту. Более доступным является центральный вход (фото 2-1, 2-1а).



Фото № 2-1



Фото № 2-2

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» ____ 2015.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» 692676, Приморский край, Ханкайский район, с.Мельгуновка, ул.Космонавтов, д.16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		3-1 3-2	Участки пола перед дверными проемами и поворотами не имеют контрастную окрашенную поверхность.	С	Привести в соответствие	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3-3 3-4	Поручни не имеют закругленных краев. Боковые края лестничного марша (не примыкающие к стене) не имеют бортиков	С, О	Привести в соответствие	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует визуальная и тактильная информация.		Привести в соответствие	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, двери не менее 0,9 м. лестница и пандус д.б. оборудованы поручнями, коридоры оснащены селекторной связью, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии (Свод правил СП 59.13330.2012)	С, О, К		ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С, К)		3-1, 3- 2, 3-3, 3-4	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: предоставление услуг осуществляется как на 1, так и на 2 этажах. Пути движения доступны для всех инвалидов, кроме инвалидов по зрению, для которых необходимо произвести дополнительные мероприятия.



Фото № 3-1



Фото № 3-2




Фото № 3-3




Фото № 3-4

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 19 общеразвивающего вида» 692676, Приморский край, Ханкайский
район, с.Мельгуновка, ул.Космонавтов, д.16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид ы рабо т
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4-1, 4-2, 4-3	Нет информирующих обозначений помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки. Завышен порог двери (более 2,5 см)	С	Привести в соответствие	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Помещения на одного обслуживаемого не менее 12 кв. м (Свод правил СП 59.13330.20120)			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (О, Г, У) ДУ-И (К,С)		4 -1, 4-2,	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для обеспечения доступности инвалидов-колясочников необходимо занизить порог двери в кабинет, для инвалидов по зрению обеспечить визуальную, тактильную информации рядом с дверью кабинета.



Фото № 4-1 (ширина двери 80 см)



Фото № 4-2



Фото № 4-3

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 19 общеразвивающего вида» 692676, Приморский край, Ханкайский
район, с.Мельгуновка, ул.Космонавтов, д.16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		5-1, 5-2, 5-3	Размеры туалетной кабины менее 1,65 и 1,8м.Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Не поручней, штанг. Технической возможности для расширения кабины нет.	О, С, Г, К, У	Привести в соответствие.	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9, крючки для одежды, костылей и др., откидные опорные поручни, штанги, наличие кнопки вызова (Свод правил СП 59.13330.2012)	К,О, С, Г,У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ДП-И (О, Г, У), ДУ-И (К, С)		5-1,5-2, 5-3,	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствуют технические возможности для углубления туалетной кабины. Необходимо установить кнопку вызова персонала, поручни, штанги, крючки для одежды, костылей.




Фото № 5-1




Фото № 5-2



Фото № 5-3

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 19 общеразвивающего вида» 692676, Приморский край, Ханкайский
район, с.Мельгуновка, ул.Космонавтов, д.16

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет		6-1, 6-2, 6-3				
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие визуальной, звуковой и тактильной информации на путях движения инвалидов (Свод правил СП 59.13330.2012)	К, О, У, Г, С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информатизации на объекте	ДУ-В(К,О,У,С, Г)		6-1, 6-2, 6-3	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить визуальную, звуковую и тактильную информации для инвалидов по зрению и слуху, акустические средства для всех категорий инвалидов.



Фото № 6-1




Фото № 6-2




Фото 6-3